









Gyorsacél maró

2-élű horonymaró

Átmérő túrés: e8 (mínusz)

	<i>Rövid</i>		<i>Normál</i>		<i>Kúpos szárú</i>		
P003		P649		P013		P645	
HSSE8	HSSE8	HSSE8 HiCut	HSSE8	HSSE8	HSSE8	HSSE8	HSSE8
Acél<900 Öntöttvas DIN 327 Ø 1 → 40	Acél<1200 Korrózióálló acél DIN 327 Ø 1 → 25	Acél<900 Öntöttvas DIN 844K Ø 2 → 20	Acél<900 Öntöttvas DIN 844K Ø 2 → 20	Acél<900 Öntöttvas DIN 845K Ø 12 → 50	Acél<900 Öntöttvas DIN 845K Ø 12 → 50	Acél<900 Öntöttvas DIN 845K Ø 12 → 50	Acél<900 Öntöttvas DIN 845K Ø 12 → 50







3 élű horonymaró

	<i>Rövid</i>		<i>T-Line</i>		<i>Normál</i>		<i>Hosszú</i>				
P011		P617		T713		P476		P650		P015	
HSSE8	HSSE8	HSSE8 HiCut	HSSE8	HSSE8 TiAlN	HSSE8	HSSE8	HSSE8	HSSE8 HiCut	HSSE8	HSSE8	HSSE8
Acél<900 Öntöttvas DIN 327 Ø 2 → 32	Acél<1200 Korrózióálló acél DIN 327 Ø 2 → 25	Acél<1200 Korrózióálló acél DIN 327 Ø 2 → 25	Acél<900 Öntöttvas DIN 844K Ø 4 → 20	Acél<900 Öntöttvas DIN 844K Ø 4 → 20	Acél<900 Öntöttvas DIN 844K Ø 3 → 32	Acél<900 Öntöttvas DIN 844K Ø 3 → 32	Acél<900 Öntöttvas DIN 844K Ø 3 → 25	Acél<1200 Korrózióálló acél DIN 844K Ø 3 → 25	Acél<900 Öntöttvas DIN 844L Ø 4 → 20	Acél<900 Öntöttvas DIN 844L Ø 4 → 20	Acél<900 Öntöttvas DIN 844L Ø 4 → 20







Ujjmaró

<i>T-Line</i>		<i>Simító</i>		<i>ALU</i>		<i>Kúpos szárú</i>			
T714		P019		P622		P026		P042	
HSSE8 TiAlN	HSSE8	HSSE8	HSSE8	HSSE8 HiCut	HSSE8	HSSE8	HSSE8	HSSE8	HSSE8
Acél<900 Öntöttvas DIN 844K Ø 4 → 20	Acél<900 Öntöttvas DIN 844K Ø 2 → 40	Acél<900 Öntöttvas DIN 844K Ø 2 → 40	Acél<1200 Korrózióálló acél DIN 844K Ø 2 → 32	Acél<1200 Korrózióálló acél DIN 844K Ø 2 → 32	Alumínium DIN 844K Ø 3 → 20	Alumínium DIN 844K Ø 3 → 20	Alumínium DIN 844K Ø 3 → 20	Acél<900 Öntöttvas DIN 845K Ø 12 → 50	Acél<900 Öntöttvas DIN 845K Ø 12 → 50

Hosszú ujjmaró

Simító		ALU	Kúpos szárú	Extra hosszú	
P023	P623	P028	P045	P016	P046
					
HSSE8	HSSE8 HiCut	HSSE8	HSSE8	HSSE8	HSSE8
Acél<900 Öntöttvas	Acél<1200 Korrózióálló acél	Alumínium DIN 844L Ø 4 → 12	Acél<900 Öntöttvas DIN 845L Ø 12 → 50	Acél<900 Öntöttvas Hengeres szár Ø 6 → 20	Acél<900 Öntöttvas Morse kúpos szár Ø 18 → 50

Nagyoló ujjmaró

T-Line	Nagyoló		Hosszú	Kúpos szárú	
T715	P634	P637	P641	P680	P681
					
HSSE8 TiAIN	HSSE8	HSSPM HiCut	HSSE8 HiCut	HSSE8	HSSE8
Acél<900 Öntöttvas DIN 844K Ø 6 → 20	Acél<900 Öntöttvas DIN 844K Ø 6 → 22	Acél<1200 Korrózióálló acél DIN 844K Ø 6 → 30	Acél<1200 Korrózióálló acél DIN 844L Ø 8 → 32	Acél<900 Öntöttvas DIN 845K Ø 12 → 50	Acél<900 Öntöttvas Hosszú: DIN 845L Ø 16 → 50

T-maró

P107


HSSE
Acél<900. Öntöttvas
Íves reteszhorony maró DIN 850B
Ø 7,5 → 38,5
B=1,5 → 10

Egyélű maró



P088

HSSE8
Alumínium, műanyag
Ø 4 → 10

V-maró

M007

HSSE RedX
Acél<1200. Korrózióálló acél
Ø 3 → 16

Fűrészárca

Sűrű fogú	Ritka fogú
P151	P152
	
HSS	HSS
Acél<900. Öntöttvas	Acél<900. Öntöttvas
Ø 20 → 250 B=0,2 → 5	Ø 50 → 250 B=0,5 → 5